

## 工事図（写真）現状

### いなんせ斎苑 待合室 雨漏り状況



待合室の雨漏り原因と思われる箇所の状況



### 正面ロビー雨漏り状況



### 正面ロビーの雨漏り原因と思われる箇所の状況





## 中央通路雨漏り状況



## 中央通路雨漏り原因箇所と思われる状況 (1)



中央通路雨漏り原因箇所と思われる状況 (2)



その他防水シート等による工事予定箇所状況 (1)





その他防水シート等による工事予定箇所状況 (2)

